ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026

Θέμα: Πρόγραμμα ανάκλησης <u>ασφάλειας</u> μοτοσυκλετών HUSQVARNA TE150, TE250, TE300, FE250, FE350, FE450, FE501 και GASGAS EC250, EC300, EC250F, EC350F, EC450F, EC500F, MC125, MC250, MC250F, MC350F, MC450F προς αντικατάσταση της οπίσθιας δαγκάνας φρένου.

Η **Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας** και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η **κατασκευάστρια** εταιρεία **KTM AG** σε συνεργασία με την εταιρεία **ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**, Γενικό Αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των μοτοσυκλετών **KTM, Husqvarna, GASGAS και MV Agusta** στην Ελλάδα, εκτελεί **πρόγραμμα ανάκλησης <u>ασφάλειας</u> μοτοσυκλετών HUSQVARNA** μοντέλα TE150, TE250, TE300, FE250, FE350, FE450, FE501 **και GASGAS** μοντέλα EC250, EC300, EC250F, EC350F, EC450F, EC500F, MC125, MC250, MC250F, MC350F, MC450F **προς αντικατάσταση της οπίσθιας δαγκάνας φρένου.**

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει **238 συνολικά** επηρεαζόμενα οχήματα, και αφορούν σε μοτοσυκλέτες με ημερομηνίες παραγωγής και εύρος αριθμών πλαισίου **α) 129 μοτοσυκλέτες Husqvarna από 21.05.2021 ως και 23.2.2024** με VBKUAA402NM224187 – VBKUAA400RM222976 **<u>και</u> β) 109 μοτοσυκλέτες GASGAS από 09.12.2020 ως και 27.2.2024** με VBKGCA402MM216452 – VBKGAK438RM148008 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στις εν λόγω μοτοσυκλέτες, ενδέχεται, η οπίσθια δαγκάνα φρένου κατά την διάρκεια λειτουργίας της, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να καταρρεύσει. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα, στη χειρότερη περίπτωση, μειωμένη απόδοση του συστήματος φρεναρίσματος της μοτοσυκλέτας. Σε μια τέτοια πιθανότητα, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα (ή/και επιβάλλεται) να χειριστεί το εμπρός φρένο μέχρι και την επιβράδυνση του

οχήματος σε μία ελεγχόμενη στάση ή/και ακινητοποίηση. Κατά συνέπεια, και για την αντιμετώπιση του ζητήματος, κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες (αντικατάσταση επηρεαζόμενων εξαρτημάτων) για να επιλυθεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, ώστε να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών ανά την Ελλάδα, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες και οι απαραίτητες επεμβάσεις (αντικατάσταση επηρεαζόμενων εξαρτημάτων).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το τεχνικό τμήμα της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ στο 210 3499334/266 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.asimakopoulos@petropoulos.com.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ. Γεώργιος Δρόσος