ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2026

Θέμα: Πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας δικύκλων μάρκας HONDA για ενημέρωση προγράμματος λογισμικού στον Πίνακα Οργάνων.

Η **Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,** και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η **κατασκευάστρια εταιρεία Honda Motor Co., Ltd.,** σε συνεργασία με την εταιρεία **Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ,** Επίσημο Εισαγωγέα και Διανομέα μοτοσυκλετών HONDA στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας **δικύκλων μάρκας Honda, με κωδικούς ανάκλησης 3SC σχετικά με ενημέρωση προγράμματος λογισμικού στον Πίνακα Οργάνων.**

Η συγκεκριμένη ανάκληση ασφαλείας περιλαμβάνει **συνολικά 1033** επηρεαζόμενα δίκυκλα οχήματα, και ειδικότερα

- **72 δίκυκλα** μάρκας **HONDA**, τύπου **SH125AD2T/AD3T/ADT 26YM,** με κωδικό μοντέλου **JF90** και **ημερομηνίες κατασκευής** των συγκεκριμένων πλαισίων από **18.11.2025** έως **22.04.2026** και
- **961 δίκυκλα** μάρκας **HONDA**, τύπου **SH150AD2T/AD3T/ADT 26YM,** με κωδικό μοντέλου **KF40** και **ημερομηνίες κατασκευής** των συγκεκριμένων πλαισίων από **18.11.2025** έως **22.04.2026.**

Σύμφωνα με τον Κατασκευαστή, κατά τη διαδικασία παραγωγής του δίκυκλου, στον Πίνακα Οργάνων, ενσωματώθηκε λογισμικό διαχείρισης εσφαλμένης παραμετροποίησης. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει φαινόμενα δυσλειτουργίας των ενδείξεων στον Πίνακα Οργάνων. Στη χειρότερη περίπτωση, η ως άνω αιτία, ενδεχομένως να προκαλέσει αδυναμία εκκίνησης του Κινητήρα του δίκυκλου. Ως εκ τούτου, κρίνονται σκόπιμες και απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και βελτίωσης ήτοι ενημέρωση προγράμματος λογισμικού διαχείρισης του Πίνακα Οργάνων

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω μοτοσυκλετών, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη επιλογής τους από το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών και συνεργείων Service HONDA ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι δέουσες ενέργειες επί των εμπλεκόμενων οχημάτων (ενημέρωση λογισμικού).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300, 210 3483702 & 210 3483632 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: customer_service@saracakis.gr

Επισημαίνεται, τέλος, ότι περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας https://www.honda-motorcycles.gr/ τόσο για την εν λόγω ανάκληση οχημάτων όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε δίκυκλα οχήματα Honda.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ. Γεώργιος Δρόσος